



INFORME N° 05-010-00000221-2021

A : Lic. Diana Elizabeth Guarniz Cava
Jefa de la Oficina General de Administración

DE : Ing. Denis Jesús Obando Fernández
Jefe (e) de la Oficina de Tecnología de la Información

ASUNTO : Solicito adquisición accesorios

FECHA : Chiclayo, 22 de setiembre del 2021

Por medio del presente la saludo cordialmente y al mismo tiempo solicitarle la aprobación de la adquisición de los siguientes accesorios:

Accesorio para adquisición	Cant.	Equipo en el que se reemplazará accesorio	Falla presentada
Mainboard IS8XM/M93P	1	PC LENOVO/Intel Corei5-4590, PC de la SRNT Código de inventario: 7408.9950.0223	No enciende
Mainboard 00K1289/M73	1	PC LENOVO/Intel Corei5-4440, PC de la Dpto. Coactiva, Código de inventario: 7408.9950.0206	No enciende
Formatter Assembly E6B69-60001	1	Impresora HP M605 , Dpto. Registro	No conecta
Fuente de poder -Hp- DL360-500w	1	Servidor HP PROLIANT DL360 GEN 10 . Centro de datos - Oficina de Tecnología de Información.	Contingencia, equipo que por su importancia lo requiere, debido a que ya presentó una falla.

Accesorios necesarios para poner en operatividad de los equipos mencionados

Sin otro particular,

Atentamente,

Ing. Denis Jesús Obando Fernández.
Jefe (e) de la Oficina de Tecnología de la Información
Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo

SATCH

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CHICLAYO

**OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACION**

Proveído Nº 858 - 20 21 - OGA

Para: Abastecimiento

Trámite: Vista las fallas reportadas,
se autoriza su atención previa
Artificación presupuestaria

Fecha: 23-09-2021


Lic. Diana E. Guarniz Cava
Jefe de la Oficina General de Administración
SATCH | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CHICLAYO

INFORME N°06.1.000000019-2021-ARCNT

A : *Ing. Denis Jesús Obando Fernández*
 Jefe (e) de la Oficina de Tecnologías de la Información

DE : *Ing. Roberto Celis Osores*
 Jefe Área de Redes, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías

ASUNTO : Requerimiento accesorios

FECHA : Chiclayo, 17 de Setiembre del 2021

Por medio del presente lo saludo cordialmente, y a la vez le solicito autorice y requiera, los accesorios que se detallan a continuación, por ser de necesidad para la operatividad de los equipos y servicios de la entidad:

PC LENOVO *Mercede*

Código de Inventario: 7408.9950.0223

Serie: MJ02ZJ55

INTEL COREI5 -4590 / 3.30Ghz

Falla: NO enciende

Parte para adquisición: Mainboard IS8XM / M93P

PC LENOVO *Coche*

Código de Inventario: 7408.9950.0206

Serie: MJ02DJ5J

INTEL CORE I5 – 4440

Falla: NO enciende

Parte para adquisición: Mainboard 00KT289 / M73

Impresora HP M605 *Rog-130*

Código de Inventario: 7408.4100.0010

Serie: BRBSH8NQF

Falla: Se renicia, NO se conecta


Parte para adquisición: Formatter Assembly E6B69-60001

SERVIDOR HP PROLIANT DL360 GEN10 - SVRVIRTUAL SATCH *Carly*

Serie: MXQ0520GH3


Falla: Se colgó servicio con Error de Alimentación (para preveer)

Parte para adquisición: Fuente de Poder-Hp-DL360-500w



Sin otro particular,

Atte.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Celis Osoro', written over a horizontal line.

Ing. Roberto Celis Osoro
Jefe del Área de Redes, Comunicaciones
y Nuevas Tecnologías

CC
Archivo.